

Actualización de la EPA

9 de septiembre de 2021

Amanda Cruz

415-972-3084

Cruz.Amanda@epa.gov



Sitio Web de la EPA



El sitio web proporcionando información del papel de la EPA en supervisar las actividades del Fideicomiso en el descontaminación y la deconstrucción en la antigua instalación de Exide.

- Inglés y Español
- Últimas actualizaciones
- Presentaciones anteriores y documentos técnicos
- Contactos relacionados

www.epa.gov/ca/la-antigua-instalacion-de-reciclaje-de-baterias-de-exide-vernon-california

La Antigua Instalación de Reciclaje de Baterías de Exide, Vernon, California

El Papel de la EPA en la Supervisión de la Descontaminación y la Deconstrucción

[English](#) | [En español](#)

Este sitio web proporciona información sobre el papel de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a la antigua instalación de Exide en Vernon, California. Visitar el sitio web de Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) para obtener información sobre su esfuerzo relacionado a la limpieza de patios residenciales en el radio de 1.7 millas de la instalación de Exide.

En esta página:

- [¿Por qué está involucrada la EPA?](#)
- [¿Cuál es el proceso de la limpieza?](#)
- [¿Cómo se gasta el dinero?](#)
- [Cronograma de trabajo del fideicomiso](#)
- [Documentos](#)



Mapa de la antigua instalación de Exide en 2700 South Indiana Avenue, Vernon, CA.

¿Por qué está involucrada la EPA?

Antecedentes

El plomo, un elemento natural, puede ser dañino a los seres humanos (especialmente los niños) cuando se ingiere o se inhala. Exide y otras compañías operaron una instalación de reciclaje de baterías de plomo-ácido en la ubicación de Vernon, California durante aproximadamente 90 años y cerró en 2015. En 2020,



EPA presentará una actualización en la próxima [reunión pública](#) de Exide este 9 de septiembre. ¡Únase a nosotros!

Últimas Actualizaciones

24 de agosto de 2021

Durante la semana pasada, el Fideicomiso terminó el esfuerzo de sellar los edificios auxiliares (o de apoyo) restantes. Esta semana, el Fideicomiso continuará la construcción de la Unidad de Recinto Completo alrededor del edificio de Segmento 3. Se espera que este trabajo termine a mediados de septiembre.



el Fideicomiso continuará el trabajo para cubrir el edificio del Segmento 3 con una Unidad de Recinto Completo. | [Click para agrandar](#)





Fideicomiso de Respuesta Ambiental Vernon

Informe de estado del proyecto

Septiembre 9, 2021

Preparado para
ETAG & el Público

Preparado por
PathForward Consulting, Inc.

Agenda

- 1. Progreso del trabajo en la instalación**
- 2. Monitoreo del aire ambiente**
- 3. Próximos trabajos**

Segmentos 1, 2 y 3 – Marzo 2021




Segmentos 1, 2 y 3 – Mayo 2021




Segmentos 1, 2 y 3 – Junio 2021



Cumplimiento VERT – Monitoreo diario del aire ambiente -Plomo



Cumplimiento VERT – Monitoreo diario del aire ambiente - Arsénico



Supresión de polvo mejorada



Segmento 3 Edificio Baghouse – Trabajo en curso



Segmento 3
Instalación de
armadura de techo
FEU



Segmento 3 Deconstrucción de Baghouse